SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI – WAGI YA

Producent: OHAUS

Sposób użytkowania wagi:

1. Umieść wagę na poziomej płaskiej powierzchni, następnie wciśnij przycisk ON/OFF.
2. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”.
3. Umieść ważony element na szalce.
4. Odczytaj wynik pomiaru.
5. Używając przycisku MODE możesz zmienić jednostkę masy.

Używanie TARY:

1. Włącz wagę wg opisu powyżej.
2. Umieść na szalce przedmiot, który ma być tarą.
3. Naciśnij przycisk TARE i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”.

KALIBRACJA wagi:

1. Włącz wagę zgodnie z instrukcją powyżej.
2. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL”.
4. Wciśnij ponownie przycisk MODE i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „*.*”.
5. Umieść na środku szalki odważnik z zgodny z wyświetlanym na wyświetlaczu wagi i wciśnij przycisk MODE.
6. Poczekaj aż wyświetli się napis PASS, następnie zdejmij odważnik.
7. Wciśnij przycisk ON/OFF, by wyłączyć wagę.

Lista błędów:

[Io], [88888] lub ciemny wyświetlacz – zmień baterie.

[OUT2] – wykonaj kalibrację wagi wg instrukcji.

[0-Ld] – przeciążenie wagi. Szybko zdejmij wszystko, co znajduje się na szalce.

[EEEEE] lub [LLLLL] – uszkodzenie przetwornika masy.

[UNST] – użycie wagi w niestabilnych warunkach.